



НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ

КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА



MШК-800

MШК-950

MШК-980

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією даного пристрою!

Служба технічної підтримки:
0-800-200-500
dnipro-m.ua





ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ	4
2. ПРИЗНАЧЕННЯ	4
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
5. КОНСТРУКЦІЯ І ДЕТАЛІ.....	5
6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	6
7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ.....	8
8. ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ.....	10
9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ.....	10
10. ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ.....	12
11. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.....	12
12. СХЕМА БУДОВИ МОД. МШК-800	13
13. ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МОД. МШК-800.....	14
14. СХЕМА БУДОВИ МОД. МШК-950	15
15. ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МОД. МШК-950.....	16
16. СХЕМА БУДОВИ МОД. МШК-980	17
17. ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МОД. МШК-980.....	18





Шановний покупець!

Дякуємо за придбання виробу торгової марки **Дніпро-М**, що відрізняється прогресивним дизайном і високою якістю виконання. Придбаний Вами інструмент відноситься до лінійки **High Quality Tools**, що поєднує сучасні конструктивні рішення і високу продуктивність зі збільшеним часом безперервної роботи. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

- При покупці пристрою в роздрібній торговельній мережі вимагайте перевірки його працездатності та комплектності, а також штампу торговельної організації та дати продажу в гарантійному талоні.
- Для правильної експлуатації і задля уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з цією Інструкцією.

УВАГА! Для запобігання небезпеки займання та удару струмом не піддавайте пристрій впливу дощу та вологи. Не намагайтеся самостійно відкривати його корпус. Для обслуговування або при появі несправності звертайтеся лише в сервісні центри.



Інструмент призначено тільки для застосування в побутовому класі, вкрай не рекомендується використовувати інструмент для професійних і промислових робіт. У разі недотримання цієї рекомендації, інструмент повністю позбавляється гарантійного обслуговування. Крім того, подібна експлуатація може призвести до нещасного випадку.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ

Електрична кутова шліфувальна машина модель (надалі КШМ) призначена для сухого чищення і різання металевих, цементних, гранітних або мармурових поверхонь, очищення металоконструкцій від корозії та зачистки зварних швів за допомогою зачисних або відрізних кругів (дисків). При використанні спеціальних насадок можливе застосування КШМ для очищення виробів від фарби.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

- Інструкція з експлуатації
- Кутова шліфувальна машина з фланцем, гайкою та захисним кожухом
- Додаткова рукоятка
- Ключ для зміни кругів (дисків)
- Додатковий комплект графітових щіток

*Виробник має право на зміни в конструкції з метою поліпшення якості та дизайну, а також на зміну комплектації виробу.





4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	МШК-800	МШК-950	МШК-980
Максимальна споживана потужність, Вт	800	950	980
Напруга/частота, В/Гц	230 / 50		
Максимальний споживаний струм, А	~ 3,5	~ 4,1	~ 4,3
Кількість обертів без навантаження, об/хв	11000		
Максимальний діаметр круга, мм	125		
Посадковий діаметр круга, мм	22,23		
Установчий розмір шпинделя	M14		
Довжина кабелю електроживлення, м	2		
Клас захисту	IP20		
Вага нетто/брутто, кг	1,8/2,1		1,7/2,3

5. КОНСТРУКЦІЯ І ДЕТАЛІ




Рис.1

1	Вимикач	7	Затягуюча гайка
2	Корпус двигуна	8	Вентиляційні отвори
3	Корпус редуктора	9	Додаткова рукоятка
4	Кнопка фіксатора шпинделя	10	Гвинти фіксації кожуха
5	Захисний кожух	11	Ключ для заміни кругів
6	Внутрішній фланець	12	Комплект графітових щіток





6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Безпечна робота пристрою можлива тільки після уважного вивчення споживачем даної Інструкції перед проведенням робіт.

Забораються експлуатація виробу:

1. У вибухонебезпечних приміщеннях або приміщеннях з хімічно активним середовищем.

2. В умовах впливу крапель і бризок, а також на відкритих майданчиках під час атмосферних опадів.

3. У разі невідповідності показників електричної мережі, наявної у місті підключення, наступним значенням: напруга 230 В змінного струму з частотою 50 Гц. Електрична мережа повинна мати захисне заземлення.

4. При несправній електропроводці або електричній розетці, а також якщо вони розраховані на струм менше 6,3 А. Розетка повинна мати контакти заземлення з підключеним захисним заземленням.

5. З електропроводкою, що не має струмового захисту (автомат з номіналом 6,3 А) і захисту від струму витоку (ПЗВ) з номінальним струмом 30 мА.

6. У разі виникнення під час роботи хоча б однієї з наступних несправностей:

- пошкодження електричного кабелю або його вилки;
- кільцеве іскріння під щітками;
- поява диму або запаху, характерного для ізоляції, що горить;
- пошкодження (тріщини) в рукоятці, корпусі виробу або захисному кожусі.

Для запобігання небезпеки ураження електричним струмом, травми, пожежі або поломки інструменту завжди потрібно брати до уваги наступне:

1. Враховуйте вплив навколишнього середовища:

- не піддавайте виріб впливу атмосферних опадів;
- не використовуйте виріб для обробки сирих матеріалів;
- не користуйтеся виробом поблизу легкозаймистих рідин і газів;
- подбайте про гарне освітлення.

2. Уникайте фізичного контакту з заземленими об'єктами (металевими трубами, батареями і т. д.).

3. Перед початком роботи перевіряйте робочу зону на наявність прихованих комунікацій (газопроводу, водопроводу, електричної або телефонної проводки і т. д.).

4. Не дозволяйте стороннім людям і тваринам наближатися до місця роботи.

5. Під час проведення робіт, пов'язаних з утворенням пилу, користуйтеся пиловловлювачами, особливо в закритих приміщеннях.

6. При роботі в приміщеннях з підвищеною концентрацією пилу і дрібної тирси, особливо при роботі з металами, для запобігання електричного пробую необхідно використовувати пристрої струмового захисту.

7. Не піддавайте виріб перевантаженням:

- Використовуйте його строго за призначенням;
- Використовуйте тільки рекомендований і справний змінний інструмент.





Несправний змінний інструмент — це зламаный, з вибоїнами або деформований (що призводить до биття) диск;

- Запобігайте при роботі падіння обертів або зупинку двигуна внаслідок надмірної подачі або заклинювання інструменту.

При заклинюванні негайно вимкніть пристрій!

8. Правильно поведіться з електричним кабелем виробу:

- не носіть його, тримаючись за кабель;
- для відключення пристрою від мережі беріться за його вилку, а не за кабель;
- захищайте кабель від перегріву, масла, а також від гострих граней та інструменту, який рухається;
- якщо кабель пошкоджено в процесі роботи, то не торкаючись його, вийміть вилку з розетки і замініть електричний кабель в Сервісному центрі.

9. Уникайте випадкового увімкнення:

- слідкуйте за тим, щоб при підключенні до мережі пристрій був вимкнений;
- не переносьте підключений до мережі пристрій, тримаючи палець на вимикачі.

10. Допускається застосування електричних мережевих подовжувачів до 25 м і перетином дроту 1,5 мм².

11. Носіть відповідний одяг і використовуйте захисні засоби (захисні окуляри, пилозахисна маска, навушники і т.д.).

12. Надійно закріплюйте оброблювану деталь:

- при необхідності користуйтеся лещатами або струбциною;
- забороняється затискати в лещата сам виріб.

13. Тримайте в порядку робоче місце. Перш ніж включити пристрій, перевірте, чи не забули Ви прибрати із зони роботи ключі, викрутки та інший допоміжний інструмент.

14. Завжди будьте уважні:

- використовуйте захисні аксесуари;
- при всіх видах робіт обов'язково тримайте машину обома руками так, щоб не закривати вентиляційні отвори;
- не відволікайтеся під час роботи, виконуйте її свідомо;
- намагайтеся працювати в стійкому положенні, постійно зберігаючи рівновагу, при цьому інструмент і оброблювана поверхня повинні знаходитися в полі Вашого зору;
- заміну витратних матеріалів проводьте лише після повної зупинки двигуна, відключення пристрою від мережі і охолодження змінного інструменту.

15. Після закінчення робіт, під час перерви або заміни змінного інструменту, відключайте пристрій від мережі.






7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ



УВАГА!

- Використовуйте виріб і аксесуари відповідно до даної Інструкції та з метою, для яких вони призначені;
- Використовуйте тільки той змінний інструмент, допустима частота обертання якого вище, ніж максимальна частота обертання шпинделя КШМ.
- Використовуйте тільки ті зачисні та відрізні диски, зовнішній діаметр яких не перевищує 125 мм та які мають посадковий отвір з діаметром 22 мм. При цьому завжди встановлюйте захисний кожух.
- Використання пристрою для інших операцій та в інших цілях, надмірне перевантаження або безперервна робота понад 30 хвилин може призвести до його виходу з ладу;
- Ознайомтеся з розділом **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ** і виконуйте викладені в ньому вимоги.



Фіксатор валу



ОБЕРЕЖНО:

- Заборонено використовувати блокування вала, коли шпиндель обертається. Інструмент може пошкодитись.
- Натисніть на кнопку блокування вала **4** (див.рис.1) для того, щоб заблокувати обертання шпинделя під час встановлення або зняття приладдя.

Встановлення додаткової рукоятки

Встановіть додаткову рукоятку **9** (див. рис.1) в зручне для роботи положення і зафіксуйте, обертаючи її ручку за годинниковою стрілкою.

Обов'язково користуйтеся рукояткою для кращого контролю інструмента під час роботи.



Встановлення/зняття захисного кожуха

1. Послабте один з гвинтів **10** (див. рис.1), який фіксує захисний кожух **5** до КШМ.
2. Повертаючи кожух, встановіть його в потрібне положення.
3. Надійно затягніть гвинт, який фіксує захисний кожух до КШМ.






УВАГА!

У разі використання диска з увігнутим центром/багатоцільового диска, гнучкого диска, щітки із дротяним ковпачком, відрізного диска або алмазного диска, захисний кожух диска слід встановлювати на інструменті таким чином, щоб закрита сторона кожуха була завжди направлена в бік оператора.

Для того, щоб зняти кожух диска, виконайте процедуру його встановлення у зворотному порядку.



Встановлення/зняття змінного інструменту

1. Розмістіть внутрішній фланець **6** (див. рис. 1) на валу шпинделя обгумованим боком до себе.
2. Покладіть змінний інструмент **13** на фланець і від руки закрутіть затягуючу гайку **7** так, щоб центруючий виступ гайки увійшов в посадковий отвір змінного інструменту без люфту.


Не використовуйте адаптер або перехідник.

3. Зафіксуйте вал шпинделя стопором **4** і надійно затягніть гайку **7** за допомогою ключа **11**.


Увага!

Забароняється використовувати стопор для цілей, що відрізняються від викладених вище.

4. Відпустіть стопор **4** і перевірте правильність установки диска, прокручуючи його рукою в рукавичці – він повинен обертатися вільно і без биття.



Для того, щоб зняти диск, виконайте процедуру його встановлення у зворотному порядку.



Вмикання/Вимикання

Під'єднайте інструмент до мережі. Для того, щоб запустити інструмент, слід встановити важіль перемикача **1** в положення «I» (ВМК). Для безперервної роботи слід натиснути на передню частину перемикача, щоб його заблокувати.

Для зупинення інструмента слід натиснути на задню частину перемикача у напрямку положення «0» (ВИМК).





8. ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ

1. Розпакуйте виріб і проведіть зовнішній огляд комплекту поставки на предмет відсутності зовнішніх механічних пошкоджень.

2. **Увага!** Якщо при транспортуванні температура навколишнього середовища була нижче +5 °С, перед подальшими операціями необхідно витримати виріб в приміщенні з температурою від +5 до +35 °С і відносною вологістю не вище 80% не менше чотирьох годин. У разі утворення конденсату на вузлах і деталях виробу, його експлуатація або подальша підготовка до роботи **заборонена** до повного висихання конденсату.

3. Перевірте і надійно закріпіть захисний кожух.

4. Встановіть і надійно закріпіть змінний інструмент. Перед покупкою виконання даного пункту не обов'язкове, але необхідно перевірити затягуючу гайку **7** (див. рис.1).

5. Увімкніть КШМ і дайте їй попрацювати без навантаження близько трьох хвилин.



Увага! Деякий час можливе підвищене іскріння щіток, оскільки відбувається їх притирання до колектора, а з вентиляційних прорізів корпусу можуть вилітати дрібні фрагменти мастила.

6. Перевірте функціонування вимикача.

7. Якщо перевірка пройшла успішно – можете починати роботу.

В іншому випадку зверніться за консультацією до торгової організації або в Сервісний центр.

9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ

Загальні рекомендації

1. Уважно ознайомтеся з розділами **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ, ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ** та виконуйте викладені в них вимоги.

2. Перед початком роботи перевірте функціонування КШМ:

- Проведіть зовнішній огляд виробу на предмет відсутності зовнішніх механічних пошкоджень.

- Встановіть захисний кожух, додаткову рукоятку та потрібний інструмент, якщо вони не встановлені.

- Перевірте чи вони надійно і правильно закріплені.

- Перевірте роботу КШМ протягом 10 секунд без навантаження.

3. Пам'ятайте:

- Виріб розрахований на експлуатацію при температурі навколишнього середовища від +5 °С до +35 °С.

- **Тривалість безперервної роботи КШМ не повинна перевищувати 30 хвилин з наступною перервою не менше 20 хвилин.**





- Сумарна тривалість роботи виробу становить 120 годин на рік, після чого потрібно провести профілактичний огляд, заміну щітки і мастила в авторизованому сервісному центрі.
- Не прикладайте до КШМ під час роботи великого зусилля, тому що при цьому оберти двигуна, а отже, продуктивність, падають, а також з'являється загроза вивести з ладу двигун.
- Робота без захисного кожуха **заборонена!**
- **Відрізні роботи відносяться до робіт підвищеної небезпеки** через можливе заклинювання диска при недбалій експлуатації КШМ, що може призвести до серйозної травми. При заклинюванні диска відбувається різкий удар по шпинделю, що, в кінцевому рахунку, може призвести до надмірного затягування гайки **7** і поломки деталей редуктора.



Увага! Несправності КШМ, викликані заклинюванням диска, не підлягають гарантійному ремонту.

4. Не допускайте попадання пилу в вентиляційні отвори КШМ, що призводить до її перегріву.

Слідкуйте за температурою корпусу КШМ в районі редуктора і двигуна, яка не повинна перевищувати відповідно 60 °С і 50 °С. При перегріві дайте КШМ попрацювати на холостих обертах 30-60 секунд і вимкніть її для охолодження і видалення пилу.

5. Після вимкнення КШМ дочекайтеся повної зупинки диска, перш ніж покласти виріб на будь-яку поверхню.

Відрізні роботи

1. Використовуйте тільки спеціальні (призначені для роботи з конкретним матеріалом) або універсальні відрізні диски (круги) для сухої різки.
2. Для отримання рівного різку використовуйте спеціальні направляючі полозки (в комплект поставки не входять).
3. Для різання каменю використовуйте захисний кожух з направляючою станиною, забезпечений насадкою для пиловідводу і вакуумний пиловідсмоктувач (в комплект поставки не входять).

Зачисні роботи

1. Використовуйте тільки спеціальні зачисні диски (круги) для сухої обробки.
2. Для отримання найкращого результату розташуйте КШМ так, щоб кут між площиною диска та оброблюваною поверхнею становив приблизно 15°.
3. В процесі роботи пересувайте КШМ вперед і назад з легким натиском. При такому способі оброблювана поверхня менше нагрівається, не кришиться і не утворюється хвиль.






Дніпро-М


Операції зі шліфування та зачищення

Завжди міцно тримайте інструмент однією рукою за корпус, а другою – за бокову ручку. Увімкніть інструмент та притулите диск до деталі.

Кут нахилу диска до поверхні зразка повинен знаходитись в межах 15° – 30° . У момент припрацювання диска не переміщуйте шліфувальний пристрій в напрямку В, оскільки це призведе до врізання не притертого диска в зразок. Після припрацювання диска дозволяється переміщати пристрій в обох напрямках.



10. ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ



Догляд включає в себе очищення машини, але в першу чергу – вентиляційних прорізів **8** від пилу і бруду.

Після роботи в приміщеннях з підвищеним вмістом пилу і дрібною тирси необхідно продути шпindel, вентиляційні отвори **8** та двигун стисненим повітрям.

Через кожні 120 годин експлуатації КШМ потрібно провести її профілактичний огляд, заміну щіток і мастила в Сервісному центрі.

При попаданні мастила на корпус виробу і ручки необхідно протерти їх злегка вологою, але не мокрою ганчіркою. Наполегливо не рекомендується використовувати для цього агресивні рідини в якості миючих засобів (бензин, терпентин, розчинники і т. п.), оскільки вони можуть пошкодити корпус машини.

В якості додаткового миючого засобу можна використовувати слабкий мильний розчин.

Зберігання

Зберігати виріб слід в приміщенні з нормальною вологістю (не вище 80%) при температурі не нижче $+5^{\circ}\text{C}$.

11. ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА




Коли виріб, додаткове приладдя і упаковка стануть непридатними, необхідно вжити заходів з їхньої екологічно чистої утилізації.

Не спалювати!





12. СХЕМА БУДОВИ МОДЕЛЬ МШК-800






13. ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МОД. МШК-800

1	Захисний кожух	24	Втулка підшипника
2	Вал шпинделя	25	Дифузор
3	Гвинт М4х11	26	Статор
4	Кришка редуктора	27	Муфта мережевого кабелю
5	Шайба №5	28	Мережевий кабель
6	Підшипник 6201 RS	29	Саморіз К4х16
7	Стопорне кільце № 7	30	Кришка корпусу
8	Ведена шестерня	31	Мережевий вимикач
9	Підшипник голчастий (НК 0808)	32	Саморіз К4х13
10	Фіксатор	33	Хомут мережевого кабелю
11	Саморіз К4х25	34	Пружина щіткотримача
12	Корпус редуктора	35	Графітова щітка
13	Пружина фіксатора	36	Саморіз К3х7
14	Кришка фіксатора	37	Щіткотримач
15	Ущільнювач підшипника редуктора	38	Корпус статора
16	Підшипник 608 RZ	39	Шайба упорна
17	Гайка	40	Гайка затягуюча
18	Ведуча шестерня	41	Ключ спеціальний
19	Пластикова вставка корпусу редуктора	42	Кнопка ввімкнення
20	Шайба №20	43	Тяга кнопки ввімкнення
21	Ротор	44	Пружина тяги кнопки ввімкнення
22	Вставка ротора	45	Рукоятка бокова
23	Підшипник 607 RST		





14. СХЕМА БУДОВИ МОДЕЛЬ МШК-950






15. ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МОДЕЛЬ МШК-950

1	Гайка затягуюча	27	Ротор
2	Шайба упорна	28	Вставка ротора
3	Захисний кожух 125	29	Шайба ротора №29
4	Вал шпинделя	30	Підшипник 626 S
5	Захисний кожух підшипника	31	Втулка підшипника
6	Гвинт М4х16	32	Саморіз К4х80
7	Кришка корпусу редуктора	33	Дифузор
8	Вставка спеціальна	34	Статор
9	Ущільнюване кільце редуктора	35	Корпус статора
10	Підшипник 6001 DU	36	Стікер боковий
11	Шайба фіксації підшипника	37	Мережевий вимикач
12	Гвинт М4х10	38	Щітка
13	Ведена шестерня	39	Щіткотримач
14	Голчастий підшипник (НК 0709)	40	Саморіз К4х12
15	Корпус редуктора	41	Кнопка ввімкнення
16	Саморіз К5х25	42	Тяга кнопки ввімкнення
17	Фіксатор	43	Гвинт К4х14
18	Пружина фіксатора	44	Хомут мережевого кабелю
19	Кришка фіксатора	45	Кришка корпусу
20	Рукоятка бокова	46	Саморіз К4х12
21	Гайка	47	Муфта мережевого кабелю
22	Ведуча шестерня	48	Мережевий кабель
23	Стопорне кільце №23	49	Стікер нижній
24	Підшипник 608 DW	50	Ключ спеціальний
25	Ущільнюване кільце внутрішньої кришки редуктора	51	Пружина щіткотримача
26	Кришка редуктора внутрішня		





16. СХЕМА БУДОВИ МОДЕЛЬ МШК-980





17. ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МОДЕЛЬ МШК-980

1	Гайка затяжна	25	Підшипник 607
2	Шайба упорна	26	Втулка підшипника
3	Захисний кожух	27	Дифузор
4	Вал шпинделя	28	Гвинт к4х75
5	Шайба спеціальна	29	Статор
6	Гвинт м4х13	30	Корпус
7	Нижня частина редуктора	31	Клавіша кнопки включення
8	Пильник	32	Стікер
9	Підшипник 6201	33	Щіткотримач
10	Стопорне кільце $\varnothing 32$	34	Графітова щітка
11	Ведена шестерня	35	Гвинт к3х8
12	Підшипник 696	36	Пружина щіткотримача
13	Ось фіксатора	37	Тяга кнопки включення
14	Гвинт к3,5х22	38	Гвинт к4х14
15	Корпус редуктора	39	Притиск мережевого кабелю
16	Пружина фіксатора	40	Пружина тяги
17	Клавіша фіксатора	41	Кнопка увімкнення
18	Гайка м6	42	Кришка корпусу
19	Провідна шестерня	43	Гвинт к4х12
20	Ущільнювальне кільце	44	Муфта мережевого кабелю
21	Підшипник 629	45	Мережевий кабель
22	Стопорне кільце $\varnothing 26$	46	Ключ спеціальний
23	Ротор	47	Ручка бокова
24	Пластикова вставка		







НАЙКРАЩЕ ВИРІШЕННЯ ДЛЯ ВАШОЇ ОСЕЛІ



0-800-200-500
dnipro-m.ua



Постачальник: ТОВ «КТ Україна» Україна, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10.
Адреса потужностей виробництва вказана в супровідних документах.

